Accidents lors de feux de structures Point de vue tactique



- Pourquoi cette analyse
- Analyse d'accidents
- Différences & similitudes
- Zones de dangers
- Les lances
- Pistes de travail




Pierre-Louis Lamballais pour le GFC-2006

© Flashover.fr - 2006

Pourquoi cette analyse?

Les problèmes posés par les accidents

- Blessures, décès...
- Se déclenchent au début de l'intervention
- Détournent l'attention des renforts et perturbent la montée en puissance
- En l'absence d'équipe RIT (Rapid Intervention Team) l'attention se porte sur le sauvetage et plus sur l'attaque





Quelques accidents -

Gillender Street (Londres)	10 Juillet 1991	Local dans un immeuble
Foyer	Intervenants	Actions
Local au fond d'un couloir	Dans le couloir	Progression, préparation attaque
Evénements	Bilan	Remarques
Panique, manque d'air, perte de repères	2 morts	Arrivée à 14H36, sauvetage à 17H45. Pas d'attaque du feu.

Blaina (Pays de Galles)	1 Février 1996	Maison particulière à 1 étage
Foyer	Intervenants	Actions
Cuisine au fond, RdC	A l'étage	Sauvetage d'un enfant
Evénements	Bilan	Remarques
Flashfire à l'étage	3 morts (enfant + 2 SP)	Sauvetage sans attaque



© Flashover.fr - 2006

Quelques accidents -

Neuilly (France)	14 Sept 2002	Chambre de bonne, accès par couloir
Foyer	Intervenants	Actions
Chambre de bonne	Dans le couloir	Progression, préparation attaque, ventilation
Evénements	Bilan	Remarques
High-Pressure Backdraft / Forced-draft	5 morts	Vent violent sur l'ouvrant, persistance du front de flamme

Rue Galilée (Paris)	3 Nov. 2004	Chambre de bonne, accès par couloir
Foyer	Intervenants	Actions
Chambre de bonne	Dans le couloir	Progression, ventilation, ouverture de la porte
Evénements	Bilan	Remarques
Backdraft	Blessés	Aucun signe de chaleur, forte aspiration à l'ouverture





Quelques accidents

Bronx (New-York)	23 Janvier 2005	Immeuble en brique
Foyer	Intervenants	Actions
Appartement au 3éme	Equipe au 3éme, 6 hommes au 4éme	Attaque au 3éme, exploration au 4éme
Evénements	Bilan	Remarques
Passage du feu du 3éme au 4éme	2 morts	L'alimentation en eau a gelé. Les 6 hommes ont sauté par la fenêtre

Watts Street (New-York)	28 Mars 1994	Immeuble en brique (2 étages)
Foyer	Intervenants	Actions
Appartement 1er étage	Trinôme au 1er, trinôme au 2éme	Ouverture de porte
Evénements	Bilan	Remarques
Backdraft, front de flamme dans l'escalier	3 morts (trinôme 2éme étage)	Persistance du front de flamme pendant 6 min.



Analyse générale



Différences


Lieux variés Structures variées Intervenants variés


Points communs

Pas d'attaque:


- Sauvetages (Keokuk...)
- Recherches (Bronx...)
- Progression (Neuilly...)
- Préparation (Magny...)
- A Engins
- **B** Attaque
- C Zone de transit







La progression



- 1-Entrer et refermer
- 2-Pulser
- 3-Badigeonner
- 4-Pulser

- 5-Passage de porte -

Observer, toucher Badigeonner Pulser 2 fois Ouvrir - pulser - fermer


6-Entrer en refermant et pulsant 7-Attaquer

La progression doit prendre en compte les différentes zones, les différents combustibles et les risques et doit donc se faire en utilisant non pas une technique, mais plusieurs.

© Flashover.fr - 2005



Adapter les réglages



Fumées

Type: Impalpable But: grand surface de contact, grande durée de contact Jet diffusé 45 à 60°, débit minimum


Foyer

Type: Solide entouré d'une zone chaude But: pénétration de cette zone, refroidissement Jet étroit

flashover.fr

Plusieurs types de combustibles donc plusieurs réglages








Lance virtuelle



Débit
Pression
Angle d'ouverture
Angle d'inclinaison
Portée
Taille des gouttes
Durée de contact
Surface de contact
Agent extincteur



© Flashover.fr - 2005

Pour aller plus loin...



Merci de votre attention et merci à l'équipe du CEA.

http://www.flashover.fr

1 million de pages vues en 2 ans 180.000 fichiers téléchargements Membres de tous pays francophones Images Vidéo

Documents techniques Documents scientifiques Rapports d'interventions Kit pédagogiques...



